

시 험 성 적 서

충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311 Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598 http://www.kcdl.re.kr

성적서번호: KCDL-K-2024-00461

페이지(1)/(총 13)





1. 의 뢰 자

ㅇ 기 관 명 : 아사아블로이코리아삼화정밀(주)

ㅇ 주 소 : 경기도 시흥시 희망공원로 234, 시화공단 2나 601호

ㅇ 의뢰일자 : 2024. 03. 28.

2. 시 험 체 : 자동폐쇄장치 부착 강철제문[모델명: EP-3500(일반형), 일반형(허니컴) 방화문용]

3. 시 험 기 간 : 2024. 05. 30.

4. 시 험 장 소 : ☑ 고정시험실 □ 현장시험

(주소/위치 : 충청북도 음성군 대소면 성본산단1로311 / 화재시험실)

5. 시 험 방 법 : 국토교통부고시 제2023-24호「건축자재등 품질인정 및 관리기준」

KS F 2268-1:2021 (방화문의 내화시험 방법)

6. **환 경 조 건** : "시험환경" 참조

7. 시 험 결 과 : 하기표 참조 (성적서발행일로부터 5년간 유효)

시 험 항 목	시 험	비고		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	시험체 A	시험체 B	미 포	
내화시험(비차열 70분)	적 합	적 합	세부내용 :	
방화문 작동힘	적 합	적 합	'시험결과'참조	

※ 이 성적서의 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험체에만 한정됩니다.

※ 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정범위에 해당하는 공인성적서입니다.

작성자 기술책임자 확 인 성 명: 성 명: 김 일 권


위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2024. 06. 13.

한국인정기구 인정 (주)한국건설방재시험연구원정



















★ Korea Construction Disaster Prevention Laboratorie충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598

성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(2)/(총 13)





			시 :	철 개 요			
	니험기관 	한국건설방재시험연구원					
	제 조 사	아사아블로이코리아삼화정밀(주) 자동폐쇄장치 부착 강철제문					
	구 조 명 						
	제 품 명		배장치[모델명: EP-3	3500(일만영)]			
	시험용도	성능확인용					
건즉	축물의 부위	방화문의 부속품	신청 내화성능	60분(건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침 제10조에 따라 안전율을 적용, 내화성능은 70분임)			
	설치 장소	한국건설	설방재시험연구원				
	입 고 일	강철제병	방화문 설치일: 2024	4. 05. 27., 자동폐쇄장치 설치일: 2024. 05. 30.			
		시험차	세의 재료 및 구성(
			구 분	일반형 (내부채움재 : 허니컴)			
			크기	너비 990 × 높이 2120			
١			문두께	40			
시			위틀, 선틀	E.G.I ST'L 1.6			
		문틀	밑틀	STS 1.2			
	방화문		개스킷	개스킷			
			방화핀(캡)	2 개			
			채움재	그라스울 24 kg/m³			
험			문짝표면판	ST'L 0.8			
			도어클로저 보강판	ST'L 1.6			
			도어록 보강	ST'L 1.6			
		문짝	이너프레임	ST'L 1.6			
			내부채움재	허니컴			
 체			접착제	접착제			
^			열교차단재	-			
			힌지	피벗힌지			
			도어록	원통형			
		자동폐쇄장치		모델명: EP-3500(일반형) 아사아블로이코리아삼화정밀(주) 제품			
	◎ 시험체 재질 및 구성은 의뢰자가 제공한 것임.						





** Korea Construction Disaster Prevention Laboratories 충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311 Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598 성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(3)/(총 13)





시 험 결 과								
	시험체기호(가열면)			A (미는 면)		В	(당기는 면)	
	시험장비(관리번호)			수직가열로 2호기 (KCDL-F-03)		수직가열	로 2호기 (KCDL-F-03)	
	열원			LPG		LPG		
		시험	일자	2024. 05. 30.	2	024. 05. 30.		
		양성	생	온도 : (15 ~ 40) '	京도 : (40 ~ 65) % R.H.			
		시험	환경	온도 : (28.9 ± 3.0) °C	온도 : (28.9 ± 3.0) °C			
		가열/	-	70분 (실시 : 70분)			본 (실시 : 70분)	
		온도측		첨부 2-2 참조		<u></u> 추	부 2-2 참조 	
		변위측정		-				
		최대변		- mm			- mm	
			도 착화 유·무	_			-	
내	6 mm 균열게이지 관통 후 150 mm 이동 유·무		후 150 mm	관통 안됨			관통 안됨	
화	차염성	·염성 25 mm 균열게이지 관통 유·무 10초 이상 지속 되는 화염발생 유·무		관통 안됨			관통 안됨	
시				화염 발생 없음		화	염 발생 없음	
험	문짝 상승		140 ℃ 이하	- ℃		- ℃		
	문짝 최고 180 °C 상승 온도 이하			- ℃		- ℃		
	문틀 최고 360 °C 상승 온도 이하			- ℃		- ℃		
	최고 복사열 관찰사항			- kW/m²		- kW/m²		
				•			1초: 연기발생 : 시험종료(이상없음)	
	시험결과			적 합		적 합		











Korea Construction Disaster Prevention Laboratories 충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311 Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598 성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(4)/(총 13)





시 험 결 과							
		시험체기호(가열면)	A (미는 면)	B (당기는 면)			
		시험장비(관리번호)	푸쉬풀 게이지 (KCDL-E-04-04)	푸쉬풀 게이지 (KCDL-E-04-04)			
부		시험년월일	2024. 05. 30.	2024. 05. 30.			
가	방화문	양생	온도 : (15 ~ 40) ℃, 습도 : (40 ~ 65) % R.H.				
시	작동힘	시험환경	온도 : (28.9 ± 3.0) ℃	온도 : (28.9 ± 3.0) ℃			
험		문을 열 때 133 N 이하	적 합	적 합			
		완전 개방 <mark>한 때</mark> 67 N 이하	적 합	적 합			
	시 현	시 험 담 당 자 실무자: 김영종,유중근 / 기술책임자: 김일권					

- ※ 이 성적서는 특정 건축 부재에 대하여 KS F 2257-1에서 규정한 <mark>절차에</mark> 따라 시험 하여 얻은 시험체의 구조 상세, 시험 조건 및 시험 결과를 제공한다. 시험체의 크기, 구조 상세, 재하, 응력, 끝부분 조건 등에 대한 중대한 변경은 시험 결과를 무효화 할 수 있음
- ※ 자동폐쇄장치를 부착하기 위하여 표준시험체에 별도 타공하여 시험이 이루어 졌으며, 방화문인정시 자동폐쇄장치를 적용한 경우에 한하여 교체가 가능함.
- ※ 표준시험체에 제조사 설명서대로 문틀 타공 하여 전선 입선 한 뒤 시험 진행 하였음.
- ※ 적합성 진술
- 의사결정규칙 : 측정값이 적용기준 이내인 경우 적합으로 판정
- 적합성 진술 : 상기 내용을 적용한 결과 내화성(비차열 70분), 방화문 작동힘 시험은 적합한 것으로 판정됨





충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311 Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598

성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(5)/(총 13)





첨 부 목 차

1. 시 험 체 도 면

1-1 시험체의 재료 및 구성	6
1-2 온도측정위치	7
2. 내 화 시 험	
2-1 가열온도곡선	8
2-2 가열온도 측정결과 및 시간·압력·온도 면적표	9
2-3 시 험 체 사 진	10





성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(6)/(총 13)






(단위 : mm)

첨부 1. 시험체 도면

1-1 시험체의 재료 및 구성(◎)

990×2120 자동폐쇄장치 모델명: EP-3500(일반형) ANCHOR BRACKET REINF. ST'L 1.6-아사아블로이코리아삼화정밀(주) 제품 GLASS WOOL 24 kg/m²-GLASS WOOL 24 kg/m² ST'L DOOR FRAME E.G.I 1.6-CLOSER REINF. ST'L 1.6 ST'L DOOR LEAF E.G.I 0.8 난면하니콤 + 접착제— CLOSER REINF, ST'L 1.6— ST'L DOOR LEAF E.G.I 0.8 ST'L DOOR LEAF E.G.I 0.8= 2 051 120 SAFETY PIN LOCK REINF. (BOX형) ST'L DOOR FRAME E.G.I 1.6 INNER FRAME ST'L 1.6 STS SILL 1.2 -ANCHOR BRACKET REINF. ST'L 1.6 **ELEVATION**



A-A' HORIZONTAL SECTION

◎ 위 시험체 도면은 의뢰자가 제공한 것임.













B-B' VERTICAL SECTION








성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(7)/(총 13)





1-2 온도측정위치



범례★ 로 내 온도 측정위치 ★ 로 내 압력 측정위치





성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(8)/(총 13)






첨부 2. 내화시험

2-1 가열 온도 곡선

Time/Temperature curve of the furnace







✓ Korea Construction Disaster Prevention Laboratorio 충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598 성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(9)/(총 13)





2-2 가열온도 측정결과 및 시간·압력·온도 면적표

Time (min)	Standard furnace temp. (°C)	Actual furnace temp. (°C)	Areaunder standard curve (°C·min)	Areaunder actual curve (°C·min)	Difference (%)	Tolerance (%)	F'cePress. (Pa)
0	20.0	46.8	0.0	0.0	0	-	-19.1
1	349.3	346.4	369.3	393.2	6	-	-1.4
2	444.6	435.4	813.9	828.6	2	-	-1.9
3	502.3	515.2	1 316.2	1 343.8	2	-	-2.1
4	543.9	529.2	1 860.1	1 873.0	1	-	2.6
5	576.5	575.5	2 436.6	2 448.5	0	-	2.9
6	678.5	664.8	5 652.5	5 615.8	-1	15.0	1.8
7	738.6	729.0	9 235.0	9 164.4	-1	12.5	2.5
8	781.4	772.9	13 061.3	12 970.2	-1	10.0	0.2
9	814.7	813.8	17 071.1	16 965.3	-1	7.5	-0.3
10	841.8	835.8	21 227.9	21 103.9	-1	5.0	0.0
11	864.9	867.3	25 507.6	25 377.0	-1	4.6	3.0
15	884.8	886.2	29 892.8	29 773.1	0	4.2	2.0
20	781.4	772.9	13 061.3	12 970.2	-1	10.0	0.2
25	814.7	813.8	17 071.1	16 965.3	-1	7.5	-0.3
30	841.8	835.8	21 227.9	21 103.9	-1	5.0	0.0
35	864.9	867.3	25 507.6	25 377.0	-1	4.6	3.0
40	884.8	886.2	29 892.8	29 773.1	0	4.2	2.0
45	902.4	901.0	34 370.4	34 251.2	0	3.8	2.0
50	918.1	914.1	38 930.2	38 797.5	0	3.3	-0.8
55	932.4	928.0	43 564.1	43 407.9	0	2.9	0.0
59	942.9	941.4	47 320.1	47 157.4	0	2.6	2.2
60	945.4	945.8	48 265.5	48 103.2	0	2.5	0.3
61	947.9	951.6	49 213.4	49 054.8	0	2.5	2.4
62	950.3	954.5	50 163.7	50 009.3	0	2.5	-2.4
63	952.7	957.0	51 116.4	50 966.3	0	2.5	2.6
64	955.0	959.6	52 071.4	51 925.9	0	2.5	0.4
65	957.4	961.5	53 028.8	52 887.4	0	2.5	-1.2
66	959.6	963.3	53 988.4	53 850.7	0	2.5	-2.9
67	961.9	958.8	54 950.3	54 809.5	0	2.5	1.4
68	964.1	958.0	55 914.4	55 767.5	0	2.5	1.4
69	966.3	959.2	56 880.7	56 726.7	0	2.5	0.0
70	968.4	967.7	57 849.1	57 694.4	0	2.5	3.0







★ Korea Construction Disaster Prevention Laboratorie충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311Tel. 043-877-6599Fax. 043-877-6598

성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(10)/(총 13)





2-3 시험체사진



< 시험 전 - 가열면 >



< 시험 후 - 가열면 >





✔ Korea Construction Disaster Prevention Laboratorie 충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311 Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598 성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(11)/(총13)







< 시험 전 - 비가열면 >



< 시험 후 - 비가열면 >





✓ Korea Construction Disaster Prevention Laboratorie충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598

성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(12)/(총13)







< 시험 전 - 자동폐쇄장치 >



< 시험 후 - 자동폐쇄장치 >











✔ Korea Construction Disaster Prevention Laboratorie 충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311 Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598 성적서번호: KCDL-K-2024-00461 페이지(13)/(총 13)







< 가열종료 후 시험체 내부 >



끝.